

УТВЕРЖДЕН
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 № 777

Типовая форма

Дата: 24.09.2021 № 70210061000200986331



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

634057, г. Томск, пр. Мира, д. 26, тел. 8(3822) 670-015, e-mail: kchs@kchs.tomsk.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Октябрьскому району и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Томской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634063, г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 6/1, тел. 8(3822)670-015, e-mail: oktgpn@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 27/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 43 г. Томска (МАОУ СОШ № 43 г. Томска)
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической
работы по Октябрьскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Томской области (главного государственного инспектора по
пожарному надзору Октябрьского района г. Томска) майора внутренней службы Маршенина
Николая Николаевича № 27 от «24» сентября 2021 г.
в период с «28» сентября 2021 г. по «08» октября 2021 г.

1) Маршениным Николаем Николаевичем – начальником отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Октябрьскому району управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (главного
государственного инспектора по пожарному надзору Октябрьского района г. Томска);

2) Марьиным Николаем Александровичем – дознавателем отделения надзорной
деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району управления надзорной

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области
(государственным инспектором по пожарному надзору Октябрьского района г. Томска).

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

1. Исполняющий обязанности директора МАОУ СОШ №43 г. Томска (заместитель
директора МАОУ СОШ №43 г. Томска по научно-методической работы) Владимирова Ольга
Александровна;

2. Заместитель директора МАОУ СОШ №43 г. Томска по административно-хозяйственной
работе Березовская Татьяна Александровна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Функциональные и технические требования к пожарной сигнализации				
1.	Питание электроприемников системы пожарной сигнализации (далее - СПС) осуществлено не от панели противопожарных устройств (далее ППУ) (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (далее - ВРУ) с устрой- ством автоматического включения резерва (далее - АВР) или от главно- го распределительного щита (далее - ГРЩ) с устройством АВР.	- ч. 3, ч. 4 ст. 51 Феде- рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123); - п. 4.10 СП 6.13130.2013 «Системы противопожар- ной защиты. Электрообо- рудование. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 6.13130.2013).	01.10.2022	
2.	Компонент прибор приемно- контрольного пожарного и управле- ния блочно-модульного «С2000-М» не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персо- нала о возникновении неисправно- сти линий связи между источником бесперебойного электропитания «БРП-12-5/7» и компонентом при- бора приемного-контрольного «С2000-М», а именно: при иници- ровании обрыва линии связи между «С2000-М» и «БРП-12-5/7» прибор	- ч. 5, ч. 7 ст. 83 ФЗ-123; - п. 13.15.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защи- ты. Установки пожарной сигнализации и по- жаротушения автомати- ческие. Нормы и правила проектирования» (далее - СП 5.13130.2009).	01.10.2022	

	не отображает соответствующую информацию.			
3.	Кабельные линии СПС повсеместно проложены без учета технической документации, без подтверждения соответствия о сохранении работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожара в течение времени выполнения ими своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону в соответствии с ГОСТ Р 53316, в том числе при прокладке шлейфов пожарной сигнализации за подвесными потолками в общих коридорах, не обеспечено их крепление к основному потолку или стенам, фактически кабели уложены на плиты подвесного потолка.	- ч. 3, ч. 4 ст. 51, ч. 2 ст. 82, ч. 7 ст. 84, ч. 2 ст. 103 ФЗ-123; - п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; - п. 13.15.7 СП 5.13130.2009.	01.10.2022	
4.	Формирование сигналов на запуск в автоматическом режиме системы оповещения и управления эвакуацией происходит при срабатывании одного из двух безадресных автоматических пожарных извещателей (далее – ИП), включенных в шлейфы двухпороговых приборов.	- ч. 1, ч. 10 ст. 83 ФЗ-123; - п. 14.1, п. 14.3 СП 5.13130.2009.	01.10.2022	
5.	Прибор приемно-контрольный (далее – ППКП) не обеспечивает регистрацию события (неисправность) и переход в соответствующий режим работы в зависимости от принимаемых сигналов и тактики работы ППКП. При снятии пожарного извещателя с опорного кольца ППКП сигнализирует о режиме пожар, т.е. ППКП находится в режиме «охранной тактики», при которой любое изменение сопротивления в цепи регистрируется как сигнал «пожар».	- ч. 5 ст. 83 ФЗ-123; - п. 5.5 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020); - п. 13.14.1 СП 5.13130.2009.	01.10.2022	
6.	Пожарные извещатели в коридорах не установлены (не закреплены) на несущих строительных конструкциях. При размещении на конструкциях подвесного потолка не обеспечено крепление к несущим конструкциям перекрытия, фактически извещатели размещены непосредственно в плитах подвесного потолка.	- ч. 6 ст. 83 ФЗ-123; - п.13.3.4 СП 5.13130.2009.	01.10.2022	
7.	В местах прохождения кабельных линий, электропроводок системы СПС через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.	- ч. 7 ст. 82 ФЗ-123.	01.10.2022	
8.	В месте расположения приборов	- ч. 3 ст. 51, ч. 2 ст. 82, ч.	01.10.2022	

	приемно-контрольных и приборов управления допущена совместная прокладка соединительных линий СПС напряжение до 60В с линиями с напряжением более 110В в одном кабель-канале.	2 ст. 103 ФЗ-123; - п. 13.15.14 СП 5.13130.2009.		
9.	Автоматическая пожарная сигнализация не обеспечивает своевременное обнаружение пожара в помещении «Спортзала». Фактически раздел, в котором запрограммированы извещатели данного помещения, снят с контроля.	- п. 4 ст. 83 ФЗ-123.	01.10.2022	
10.	СПС не обеспечивает автоматическую выдачу инициирующих сигналов управления в систему общеобменной вентиляции и кондиционирования.	- ч. 4 ст. 81 ФЗ-123; - п. 7.1.3, п. 7.7.4 СП 484.131150.2020; - п. 6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 7.13130.2013).	01.10.2022	
11.	СПС не обеспечивает достоверное и своевременное обнаружение пожара в помещениях правого крыла второго этажа, а именно: при имитации возникновения первичного фактора пожара «дым» извещатели пожарные, расположенные в помещениях правого крыла второго этажа (класс № 201), не формируют соответствующие сигналы.	- ст. 52, ч.6 ст. 83, ст. 84 ФЗ-123; - п. 6.1.1 СП 484.131150.2020.	01.10.2022	

Функциональные и технические требования к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

12.	Питание электроприемников системы оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ) осуществлено не от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.	- ч. 3, ч. 4 ст. 51 ФЗ-123; - п. 4.10 СП 6.13130.2013.	01.10.2022	
13.	Прибор управления пожарный не обеспечивает автоматический контроль линий связи с исполнительными устройствами системы противопожарной защиты, а именно: при размыкании контактов линии связи, а также при инициировании короткого замыкания, обрыва на речевых и световых оповещателях, соответствующие приборы контроля и управления не информируют о нарушении целостности линии и коротком замыкании линии оповещения.	- ч. 1 ст. 101 ФЗ-123; - п. 13.14.3, п. 14.4 СП 5.13130.2009.	01.10.2022	
14.	Количество звуковых оповеща-	- п. 3 ч. 2 ст. 53, ч. 2 ст.	01.10.2022	

	телей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука в защищаемых помещениях не менее чем на 15 дБа выше допустимого уровня постоянного шума, предусмотренного Таблицей 1 СП 51.13330.2011. - В помещении кабинета организатора ОБЖ фактический уровень звука при срабатывании СПС равен 54 дБа, когда уровень предельно допустимого шума должен быть равен 65 дБа; - В помещении класса №209 фактический уровень звука при срабатывании СПС равен 44 дБа, когда уровень предельно допустимого шума должен быть равен 55 дБа.	54, ст. 84 ФЗ-123; - п.4.8, п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130.2009).		
15.	Настенные речевые оповещатели размещены без учета расстояния от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм.	- пп. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ-123; - п. 4.4 СП 3.13130.2009.	01.10.2022	
16.	Световые оповещатели «Выход» не установлены в помещении «Малый спортивный зал» над эвакуационными выходами.	- пп. 1 ч. 1 ст. 84 ФЗ-123; - п. 5.3 СП 3.13130.2009.	01.10.2022	
17.	Кабельные линии СОУЭ повсеместно проложены без учета технической документации, без подтверждения соответствия о сохранении работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожара в течение времени выполнения ими своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону в соответствии с ГОСТ Р 53316, в том числе при прокладке шлейфов за подвесными потолками в общих коридорах, не обеспечено их крепление к основному потолку или стенам, фактически кабели уложены на плиты подвесного потолка.	- ч. 3, ч. 4 ст. 51, ч. 2 ст. 82, ч. 7 ст. 84, ч.2 ст. 103 ФЗ-123; - п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; - п. 13.15.7 СП 5.13130.2009.	01.10.2022	
18.	В месте расположения приборов приемно-контрольных и приборов управления допущена совместная прокладка соединительных линий СОУЭ напряжение до 60В с линиями с напряжением более 110В в одном кабель-канале.	- ч. 3 ст. 51, ч. 2 ст. 82, ч. 2 ст. 103 ФЗ-123; - п. 13.15.14 СП 5.13130.2009.	01.10.2022	
19.	В местах прохождения кабельных линий, электропроводок системы СОУЭ через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.	- ч. 7 ст. 82 ФЗ-123.	01.10.2022	
20.	При сработке СПС от точечных дымовых пожарных извещателей не осуществляется запуск СОУЭ в ав-	- ч. 4 ст. 83 ФЗ-123; - п. 3.3 СП 3.13130.2009.	01.10.2022	

	томатическом режиме в левом крыле первого этажа (помещения № 103, № 101).			
--	---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Зам. директора, ч.с. директора
Виссужинарова С.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Рябух
(подпись)

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической
работы по Октябрьскому району управления надзорной деятельности
и профилактической работы (государственный инспектор по
пожарному надзору по Октябрьскому району г. Томска)

Марьин Николай Александрович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

Иван
(подпись)

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.