



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Томск, пр. Мира, 26

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8(3822) 600-763

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 9/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобра-
зовательная школа № 43 г. Томска

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Октябрьского района
г. Томска по пожарному надзору № 9 от «06» марта 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «14» ч. «00» мин. «14» мар-
та 2018 г. по «15» ч. «00» мин. «10» апреля 2018г. проведена проверка государственным инспек-
тором Октябрьского района г. Томска по пожарному надзору капитаном внутренней службы
Маршевым Николаем Николаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов))

помещений муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобра-
зовательная школа № 43 г. Томска расположенного по адресу: г. Томск, ул. Новосибирская, 38
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором МАОУ СОШ № 43 Божковым Николаем Алексеевичем; заместителем
директора по АХЧ Березовской Татьяной Александровной; инженером ПТО ООО «Системком-
плекс» Садыриным Антоном Евгеньевичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» не-
обходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявлен-
ные в ходе проверки:

№ пред- писа- ния	Вид нарушения требований пожарной безо- пасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретному месту выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норма- тивно правового акта РФ и (или) нормативно- го документа по пожар- ной безопасности, требо- вания которого (-ых) нарушены	Срок уstra- нения нару- шения требо- ваний пожар- ной безопас- ности	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется только выполне- ние)
1.	автоматическое информирование де- журного персонала о возникновении не- исправностей линий связи между от- дельными техническими средствами, входящими в состав установок. При снятии пожарного извещателя с опор- ного кольца контрольно-приемный при- бор не сигнализирует о неисправности. При монтаже пожарных извещателей не учтены требования технической до-	п. 12.24, п. 12.58 НПБ 88-2001	10.05.2018	

	кументации на данный тип извещателя. Фактически шлейф ПС подключен к извещателю к контактам 2, 3, при этом, согласно технической документации на пожарный извещатель необходимо подключать его к контактам 2,3,4			
2.	достоверность сигнала о пожаре. АПС эксплуатируется, таким образом, при котором сигнал на управление систем оповещения и управлением инженерным оборудованием осуществляется при срабатывании одного неадресного пожарного извещателя	п. 13.1 НПБ 88-2001	10.05.2018	
3.	не обеспечено расположение нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления на расстоянии между ними не менее 50 мм	п. 12.51 НПБ 88-2001	10.05.2018	
4.	не обеспечено соблюдение проектных решений, в соответствии с рабочим проектом (приемно-контрольные приборы ПКП1,2 «Сигнал-20П SMD» заменены на «Сингал-20»; пульт контроля и управления охранно-пожарный «С-2000» заменен на «С2000-М», резервные источники питания «БРП-24-01/40-5» 12в, 40Ач.-3шт заменены на «БРП-12» 12в, 7Ач.-3шт, в большинстве помещений установлены извещатели дымовые оптико-электронные «ИП-212-44» а проектом предусмотрены «ИПД-3.1М»)	п. 61 ППР в РФ; ч.1 ст.83 ФЗ-123; ч.2 ст.36 ФЗ-384	10.05.2018	
5.	бесперебойное электропитание на время выполнения ими своих функций, а именно: при отключении основного электропитания, не обеспечивается функционирование системы от резервного источника питания	п. 14.3 НПБ 88-2001	10.05.2018	
6.	в помещении библиотеки (1 этаж) установлены тепловые пожарные извещатели	п. 12.12, приложение 12, НПБ 88-2001	10.05.2018	
7.	общий нормативный уровень звука СО-УЭ, а именно: расстановка и количество звуковых оповещателей не обеспечивает во всех местах постоянного или временного пребывания людей не менее чем на 15 дБа выше постоянного шума в защищаемом помещении	п. 3.15 НПБ 104-03	10.05.2018	
8.	сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные линии проложены с использованием ПВХ хомутов, ПВХ крепежей, ПВХ распределительных коробок без учета технической документации и подтверждения соответствия о сохранении работоспособности кабельных линий в ус-	п. 3.9 НПБ 104-03	10.05.2018	

	ловиях воздействия пожара в течение времени выполнения ими своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону			
9.	не обеспечено соблюдение проектных решений, в соответствии с рабочим проектом (прибор управления оповещением «Орфей» заменен на «Рокот-2»; отсутствуют предусмотренные проектом оповещатели светозвуковые «Маяк-12П» и «Маяк-12К» резервные источники питания «БРП-24-01/40-5» 12в, 40Ач.-3шт заменены на «БРП-12» 12в, 7Ач.-3шт	п. 61 ППР в РФ; ч.1 ст.83 ФЗ-123; ч.2 ст.36 ФЗ-384	10.05.2018	
10.	бесперебойное электропитание на время выполнения ими своих функций, а именно: при отключении основного электропитания, не обеспечивается функционирование системы от резервного источника питания	п. 14.3 НПБ 88-2001	10.05.2018	
11.	расход воды на нужды пожаротушения составляет 0 л/сек, что согласно СП 10.13130.2009 не обеспечивает требуемый по нормам расход воды	СП 10.13130.2009	10.05.2018	

Список нормативных документов, на которые сделаны ссылки:

1. Правила противопожарного режима (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).
2. НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;
3. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
5. НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;
6. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты: внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения, физические и юридические лица, в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушения требования пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)

"10" апреля 2018 г.


Государственный инспектор
Октябрьского района г. Томска
по пожарному надзору
Маршев Н.Н.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Иванов И.А.А. Ст. № 43 г. Томск
(должность, фамилия, инициалы)

" " " 2018 г.